Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:42

Link do produktu: https://autolakier.pl/zestaw-naprawczy-reperacyjny-zywica-250g-mata-0-25-mkw-boll-93-p-3979.html



ZESTAW naprawczy REPERACYJNY ŻYWICA 250g + MATA 0,25 mkw BOLL 93

Cena brutto	**20,97 zł**
Cena netto	**17,05 zł**
Kod EAN	**610074861294**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.25**
Producent	**Novol**
Numer katalogowy producenta	**610074861294**
EAN (GTIN)	**610074861294**

Opis produktu



BOLL

ZESTAW NAPRAWCZY

ŻYWICA POLIESTROWA

+ MATA SZKLANA

Zestaw naprawczy do laminowania, wypełniania dużych ubytków materiału, perforacji powierzchni metalowych oraz wzmacniania miejsc osłabionych korozją.

Służy do wypełniania znacznych ubytków materiału w karoseriach samochodowych, łodziach, przyczepach itp. oraz do

wzmacniania i usztywniania konstrukcji naprawianych elementów.

Zestaw naprawczy składa się:

- żywica poliestrowa (242 g),
- utwardzacz (8 g)
- mata szklana (0,25 m2).

Służy zarówno do wypełniania znacznych ubytków materiału w karoseriach samochodowych, łodziach, przyczepach itp. jak i do wzmacniania i usztywniania konstrukcji naprawianych elementów.

Żywica posiada bardzo dobrą przyczepność do metalu, powierzchni plastikowych, stali, szkła, drewna i betonu.

Jest odporna na temperaturę do 80oC, wpływ czynników atmosferycznych, benzyny, smarów, olejów, rozcieńczonych kwasów i zasad.

Cechuje się dużą sprężystością i krótkim czasem utwardzenia.

Po utwardzeniu posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, może być szlifowana i pokrywana dowolnymi szpachlami poliestrowymi.



Sposób użycia:

Uszkodzoną powierzchnię przeszlifować, oczyścić i odtłuścić. Przyciąć matę szklaną do żądanych wymiarów. Dodać utwardzacz do żądanej ilości żywicy (ok. 2-3 %) i dokładnie wymieszać w dołączonym kubku.

W ciągu maksymalnie 10 minut (przy 20 st C) nanieść żywicę na oczyszczone miejsce. Następnie nałożyć i docisnąć pędzlem lub wałkiem przyciętą matę i ponownie nanieść żywicę.


Po około 45 minutach żywica jest całkowicie utwardzona. W razie potrzeby kolejną warstwę nakładamy na lepką jeszcze powierzchnię.

Tak przygotowane miejsce możemy naprawiać szpachlówką poliestrową.

Poniżej zdjęcia przedstawiające proces naprawy uszkodzonego elementu.





IXELL TEAM


IXELL TEAM


IXELL TEAM


IXELL TEAM


IXELL TEAM


IXELL TEAM



BOLL

Partnerem każdego auta!